

Kurzbericht



Aussichtsplattform Windklang – Gipfel Erbeskopf | © JuliaMarmulla

Aussichtsplattform Windklang – Gipfel Erbeskopf

Hilscheid
Tel: +49 6504 778

info@hunsrueckhaus.de
[https://www.erbeskopf.de/
tourismus/erbeskopf-wintersport/
windklangskulptur.html](https://www.erbeskopf.de/tourismus/erbeskopf-wintersport/windklangskulptur.html)

Herzlich willkommen!

Inmitten des Hunsrückes liegt als höchste linksrheinische Erhebung Deutschlands der Erbeskopf (816 m. ü. NN). Die durchschreitbare Gipfelskulptur „Windklang 816 M“, die durch den Bildhauer Christoph Mancke entworfen wurde, inszeniert in eindrucksvoller Weise das Zusammenspiel zwischen der Natur und den Elementen. Tonnen von Stahl, ästhetisch verpackt in ein Holzkleid, kreieren inmitten der traumhaften Hunsrücklandschaft ihre eigene Musik. Jedes Wetter spielt seinen eigenen 'Song', so dass sich ein Besuch bei jeder Wetterlage lohnt.

Betrachten Sie den Hunsrück bis ins Moseltal und die Eifel hinein vom höchsten Berg in Rheinland-Pfalz mit der Natur und den Elementen als Orchester.

Rund um das Erbeskopf-Plateau präsentieren Künstler aus der Großregion von der Natur und ihren Elementen inspirierte Skulpturen.

PRÜFERGEBNIS

für

Aussichtsplattform Windklang – Gipfel Erbeskopf

Hilscheid, Zertifikats-ID: PA-11746-2024



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

August 2024 – Juli 2027

die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen
und vertragsgemäß zu nutzen.



Aussichtsplattform
Windklang – Gipfel
Erbeskopf

©Daniel Thiel



Aussichtsplattform
Windklang – Gipfel
Erbeskopf

©Daniel Thiel



Aussichtsplattform
Windklang – Gipfel
Erbeskopf

©Daniel Thiel

Überblick

- Erbeskopf – höchster Berg in Rheinland-Pfalz im Nationalpark Hunsrück-Hochwald
- Durchschreitbare Klangskulptur „Windklang 816 M“ auf dem Erbeskopf
- Entwurf durch den Bildhauer C. Mancke
- Das Zusammenspiel von Natur und den Elementen Inszenierung in eindrucksvoller Weise inszeniert
- Jedes Wetter spielt hierbei seinen eigenen 'Song'

Barrierefreiheit auf einen Blick

- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Einrichtungen sind stufenlos erreichbar
- Die Aussichtsplattform ist 150 cm breit
- Rollstuhlfahrer können ungehindert in die Landschaft schauen
- Assistenzhunde willkommen

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung Rollstuhlfahrer**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es ist kein Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Wege sind stufenlos/ebenerdig zugänglich.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Durchgänge und Wege sind mindestens 140 cm breit.
- Vom Parkplatz zur Aussichtsplattform führen zwei alternative Wege:
Der direkte Weg ist 100 m lang und leicht begeh- und befahrbar.
Der "Skulpturenweg" ist 300 m lang, teilweise nicht leicht begeh- und befahrbar und hat Neigungen von 8–9 % über Strecken von 20 m.
- Die Aussichtsplattform ist stufenlos zugänglich über den direkten Weg vom Parkplatz. Vom "Skulpturenweg" führt eine Treppe mit 18 Stufen auf die Aussichtsplattform.
- Der Aussichtsturm ist nur über 54 Stufen zugänglich (in der Bewertung nicht berücksichtigt).
- Auf dem Gelände gibt es einen Picknick-Bereich. Auf dem Aussichtsturm sind ebenfalls Sitzgelegenheiten vorhanden.
- Es ist kein öffentliches WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Es sind keine anwendbaren Qualitätskriterien für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen vorhanden.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde sind willkommen.
- Die Beschilderung (zur Orientierung) ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es sind keine Hindernisse vorhanden.
- Die Wege haben eine visuell kontrastreiche Gehwegbegrenzung.
- Die Treppen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet, haben jedoch beidseitige Handläufe.
- Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Informationen zur Orientierung sind teilweise bildhaft verfügbar (Piktogramme).
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.

Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.



Parkplatz

©Julia Marmulla



direkter Weg vom
Parkplatz zur
Aussichtsplattform

©JuliaMarmulla



direkter Weg vom
Parkplatz zur
Aussichtsplattform

©JuliaMarmulla



"Skulpturenweg"

©JuliaMarmulla



"Skulpturenweg"
zur Treppe auf die
Aussichtsplattform

©JuliaMarmulla



Aussichtsplattform

©JuliaMarmulla



Aussichtsplattform

©JuliaMarmulla



Turm

©Julia Marmulla



Turm

©Julia Marmulla



Turm

©Julia Marmulla



Turm

©Julia Marmulla



Picknick-Bereich

©Julia Marmulla



Visuell taktile Gestaltung

©Julia Marmulla

Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

